





Szanowny użytkowniku!

W dniu 10.04.2017r. wprowadzamy nową, udoskonaloną wersję oprogramowania wykrywacza metali Alter71.

Poniżej jest wyszczególniony spis zmian zawartych w Ver. 1.1

1. Wprowadziliśmy możliwość włączania i wyłączania VCO przez użytkownika. Na stronie AUDIO w Menu pojawiło się nowe ustawienie: VCO Tak/Nie
2. Zmieniliśmy sposób działania namierzania (pinpoint): zamiast dwóch wskaźników (dla dużych i małych obiektów) od tej chwili jest jeden wskaźnik a ze skali powyżej wskaźnika można odczytać głębokość zalegania obiektu. Działanie wskaźnika i pomiaru głębokości nie jest zależne od czułości wykrywacza, zaś sygnał dźwiękowy - jest.
3. Usprawniliśmy wprowadzanie ustawień do dyskryminacji wybiórczej. W nowej wersji oprogramowania możliwe jest naciśnięcie przycisków:  oraz  jednocześnie lub  oraz  jednocześnie.
4. Ułatwiliśmy obsługę wykrywacza po zmroku. Jeśli poziom podświetlenia jest ustawiony na 0 to po wejściu do Menu wykrywacza podświetlenie włącza się automatycznie. Po wyjściu z Menu wyłącza się ono także automatycznie.
5. Regulacja poziomu i tonu sygnału wiodącego odbywa się z odsłuchem - zmiana jest słyszalna już w Menu.
6. Zmiana korekcji kamieni magnetycznych odbywa się szybciej.
7. Wprowadziliśmy wskaźnik podstron menu. W ten sposób nawigacja po Menu jest szybsza i sprawniejsza.